

HA 3062/2

6


BR 68.14-SK

16.5

HA 3041 N

26

16.5



Halter weichen bei Stulpvariante vom Standard ab siehe hierzu Verarbeitungshinweise.  
Holder deviates from the standard when using double rebate see processing guidelines.